八、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. JDG20，生产厂为霸州市永跃金属制品有限公司，厂址为霸州市营上村。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

2. 电线 WDZN-RYJS-2×2.5，生产厂为安徽齐宝电线电缆有限公司，厂址为安徽省合肥市新站区合白路西侧顺昌工业园 5 幢厂房 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

3. 消防应急标志灯具 J-BZ-ACJ(1I)-101BY，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

4. 消防应急照明灯具 J-ZM-ACJ-5W-158XD，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

5. 接线盒 86 型，生产厂为霸州市永跃金属制品有限公司，厂址为霸州市营上村。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

6. 消防应急照明集中电源箱 J-D-AC(DC36V/1.0kVA)-01Q，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

7. 应急照明控制器 J-C-T-PS01(壁挂式)，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

8. 信号线 WDZN-RYJS-2×1.5，生产厂为安徽齐宝电线电缆有限公司，厂址为安徽省合肥市新站区合白路西侧顺昌工业园 5 幢厂房 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

9. 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5101，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

10. 点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF5113，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

11. 手动火灾报警按钮 J-SAP-JBF5221，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

12. 火灾声光警报器 JBF5176A，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

13. 输入输出模块 JBF5142A，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

14. 消防应急广播扬声器 GRT-SP2101，生产厂为路睿通电子（深圳）有限公司，厂址为深圳市宝安区航城街道三围社区航城智谷中城未来产业园 7 栋 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

15. 消防广播模块 JBF5143A，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

16. 多线控制模块 JBF5155，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

17. 消防水池/水箱液位显示装置，生产厂为上海皋翰自动化设备有限公司，厂址为上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 3 楼 804 室。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

18. 消防设备电源监控模块/传感器 JBF62P-ATV2A1，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

19.火灾报警联动控制器 JB-TG/TT-JBF-21SF-C（3200 点），生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

20.消防控制室图形显示装置 JBF5203(入柜），生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

21.应急广播功放一体机 GRT-GB2110（广播盘），生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

22.总线式消防电话总机 IG1602，生产厂为盈帜科技（常州）有限公司，厂址为江苏省常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 9 栋 3 楼。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

23.泵房防火门，生产厂为安徽双盾消防科技有限公司，厂址为阜阳市颍州区经济开发区颍三路北侧州二十一路东侧。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

24.喷淋泵 XBD5.0/30G-125-22-HQW ，生产厂为上海禾泉流体设备有限公司湖州分公司，厂址为浙江省湖州市长兴县虹星桥镇港口村防洪大道 2 号。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

25.消火栓泵 XBD5.0/30G-125-22-HQW ，生产厂为上海禾泉流体设备有限公司湖州分公司，厂址为浙江省湖州市长兴县虹星桥镇港口村防洪大道 2 号。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

26.稳压泵 XBD3.0/1.5G-40-1.5-HQL，生产厂为上海禾泉流体设备有限公司湖州分公司，厂址为浙江省湖州市长兴县虹星桥镇港口村防洪大道 2 号。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

27.储气罐 SQL800*1.0MPa，生产厂为上海东连泵业集团有限公司，厂址为上海市金山区枫泾镇钱明东路 1509 弄 28 号。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

28.电缆 WDZN-YJY-3*50+2*35，生产厂为安徽齐宝电线电缆有限公司，厂址为安徽省合肥市新站区合白路西侧顺昌工业园 5 幢厂房 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

29.电缆 WDZN-YJY-4*16+3*16，生产厂为安徽齐宝电线电缆有限公司，厂址为安徽省合肥市新站区合白路西侧顺昌工业园 5 幢厂房 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

30.电缆 WDZN-YJY-3×4，生产厂为安徽齐宝电线电缆有限公司，厂址为安徽省合肥市新站区合白路西侧顺昌工业园 5 幢厂房 101。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

31.防火桥架 100×100，生产厂为安徽佰盛消防器材有限公司，厂址为安徽省宣城市飞彩办事处柏枧山路以西。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

32.A2 分支箱，生产厂为安徽德仁电气科技有限公司，厂址为安徽长丰双凤经济开发区阜阳北路 66 号。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

33.50T 不锈钢一体化消防泵站，生产厂为苏州蓬辉供水设备有限公司合肥分公司，厂址为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区金江路 30 号厂房 1-3。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

34.消防安全出口标志灯 J-BZ-ACJ(1Ⅰ)-101BA，生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

35.消防电话 IG3602A，生产厂为盈帜科技（常州）有限公司，厂址为江苏省常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 9 栋 3 楼。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

36.消防设备电源状态监控器 JBF-62S60（32 点），生产厂为青鸟消防股份有限公司，厂址为河北省涿鹿涿下路工业园。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

37.高压消防水带 8-65-25-涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带，生产厂为山东龙成消防科技股份有限公司，厂址为山东省泰安市新泰市龙廷镇苗东村。__/__的

中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

38.喷淋湿式报警阀组 ZSFZ150，生产厂为福建省富新消防科技有限公司，厂址为福建省泉州市南安市溪口工业区。__/__的中国境内生产的组件成本占比≥__/__。__/__的__/__在中国境内生产。__/__的__/__在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商电子签章：安徽铭广消防工程有限公司

日　　期：2026 年 1 月 16 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.上述声明函中标注__/__的，无需填写。

4.供应商应当结合“一、报价表-货物部分”相关信息进行填写。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。